Филиал «СКБ Запад» ОАО «Цветотрон» Республика Беларусь 224022, г. Брест ул. Суворова, 96/1

СИСТЕМА УНИВЕРСАЛЬНАЯ КОНТРОЛЯ МАССЫ КОМПОНЕНТОВ СМЕСИ СКМС.02

Руководство по эксплуатации

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения принципа работы системы универсальной контроля массы компонентов смеси СКМС.02 (далее – система) и содержит сведения, необходимые для правильной ее эксплуатации.

1 Описание

1.1 Назначение изделия

- 1.1.1 Система универсальная контроля массы компонентов смеси СКМС.02 ТУ ВУ 200014120.005-2018 (далее система) предназначена для оптимизации процесса приготовления полноценной кормосмеси путем точного взвешивания различных ее компонентов. Система не может использоваться в качестве весов и весового дозатора для коммерческих целей.
- 1.1.2 Система устанавливается на прицепные кормораздатчики типа ПРСК-12, ИСРК-12, а также другие типы, предусматривающие установку датчиков тензоэлектрических.

1.2 Технические характеристики


- 1.2.1 Система выполняет следующие функции:
- индикацию массы;
- установку дискретности отсчета;
- установку нуля.
- 1.2.2 Блок индикации и управления БИУ.02 (далее БИУ.02) индицирует массу в диапазоне от 0 до 99 кг с точностью ± 2 кг; в диапазоне от 100 до 999 кг с точностью ± 5 кг; диапазоне от 1000 до 99 999 кг с точностью ± 10 кг.
 - 1.2.3 Дискретность отсчета выбирается из ряда: 1, 2, 3, 4, 5, 10.
 - 1.2.4 В системе предусмотрена функция автоматической калибровки.
- 1.2.5 В системе предусмотрена подача звукового и светового сигнала при отклонении параметров системы от нормы.
 - 1.2.6 Сопротивление изоляции кабелей не менее 20 МОм.
 - 1.2.7 Максимальная потребляемая мощность не более 20 Вт.
- 1.2.8 Питание системы осуществляется от бортовой сети трактора с номинальным напряжением 12 В или 24 В.
 - 1.2.9 Масса системы без учета массы тензодатчиков не более 4,2 кг.
 - 1.2.10 Система устойчива к воздействию климатических факторов:
 - диапазон рабочих температур от минус 30 °C до плюс 75 °C;
 - диапазон предельных температур от минус 35 °C до плюс 85 °C.
- 1.2.11 Система устойчива к воздействию повышенной относительной влажности 98 % при температуре 25 °C по ГОСТ 15150-69.
- 1.2.12 Габаритные, установочные и присоединительные размеры БИУ.02 приведены на рисунке A1 приложения A; блока ввода-вывода БВВ.01 (далее БВВ.01), приведены на рисунке A2, приложения A. Габаритные и присоединительные размеры датчиков тензоэлектрических (далее тензодатчики) приведены в соответствующих паспортах на них.
- 1.2.13 Технические параметры тензодатчиков приведены в паспортах РИДП.433649.510 ПС, РИДП.433649.510-01 ПС, РИДП.433649.510-02 ПС, РИДП.433649.510-03 ПС, РИДП.433649.510-04 ПС, РИДП.433649.510-05 ПС, РИДП.433649.510-06 ПС.
- 1.2.14 Степень защиты БИУ.02, БВВ.01, тензодатчиков обеспечиваемые оболочкой (оболочка 1), IP67 по ГОСТ 14254-2015.
 - 1.2.15 Режим работы продолжительный номинальный S1 по ГОСТ 3940-2004.
- 1.2.16 Средняя наработка на сложный отказ (в гарантийный период) не менее $160\,\mathrm{ym}$ по СТБ 1616-2011.
 - 1.2.17 Среднее время восстановления системы не более 3 ч.

- 1.2.18 Средний срок службы не менее 8 лет по СТБ 1616-2011.
- 1.2.19 Сведения о содержании драгоценных материалов и цветных металлов (г): драгоценных материалов и цветных металлов не содержится.

2 Устройство системы

- 2.1 Система СКМС.01 состоит из БИУ.02, БВВ.01 и тензодатчиков.
- 2.2 БИУ.02 служит для отображения информации и управления технологическими режимами работы системы. БИУ.02 устанавливается на кормораздатчике на штатном месте. и настраивается с учетом конструктивных особенностей путем программирования исходных данных у изготовителя системы.

Примечание — Схематично внешний вид лицевой панели блока индикации и управления приведен на рисунке 1.



- 1 пять восьмисегментных индикаторов (далее дисплей);
- 2 кнопки управления

Рисунок 1

2.3 БВВ.01 служит для сбора информации с датчиков тензоэлектрических и передачи ее на блок БИУ.02, устанавливается на кормораздатчике на штатное место. Разъемы блока БВВ.01 равнозначные.

ВНИМАНИЕ! БЛОК БВВ.01 УСТАНАВЛИВАТЬ ВЫХОДНЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ ВНИЗ.

2.4 Тензодатчики предназначены, для считывания информации о загрузке кормораздатчика. Устанавливаются на штатные места на кормораздатчике.

ВНИМАНИЕ! ТЕНЗОДАТЧИКИ УСТАНОВИТЬ МАРКИРОВКОЙ ВНИЗ В СООТВЕТСТВИИ С РИСУНКОМ 3.




Рисунок 3

2.5 Схемы электрические соединений системы СКМС.02 приведены на рисунках Б.1, Б.2 приложения Б.

ВНИМАНИЕ! ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ПРОВОДИТЬ БЕЗ ПОДАННОГО НАПРЯЖЕНИЯ.

2.6 При подключении БИУ.02 смазать резьбовые соединения графитной смазкой, в соответствии с рисунком В.1 приложения В.

ВНИМАНИЕ! ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СВАРОЧНЫХ РАБОТ ОТ БЛОКА БИУ.02 ВСЕ ЖГУТЫ ОТСОЕДИНИТЬ.

2.7 Схема подключения системы СКМС.02 представлена на рисунке В.1 приложения В.

3 Работа блока БИУ.02

3.1 Назначение кнопок управления блока БИУ.02 приведены в таблице 1.

Таблица 1

Пиктограмма кнопки	Назначение
управления	
Вкл Выкл	Включение/выключение питания.
	1 Взвешивание без тары.
Нетто	2 Версия программного обеспечения (при нажатии после включения
	питания, во время загрузки),
	1 При одновременном нажатии с кнопкой часть - установка нуля.
	2 Перемещение по меню настроек (вниз).
	3 Изменение массы в сторону уменьшения.
	4 При одновременном нажатии с кнопкой задание массы для
	установки сигнала.
	1 Перемещение по меню настроек (вверх).
+	2 Изменение массы в сторону увеличения.
	3 При одновременном нажатии с кнопкой задание массы для
	установки сигнала.
	1 При одновременном нажатии с кнопкой — - установка нуля.
	2 При одновременном нажатии с кнопкой Всего :
	- вход в режим "Настройка" (при нажатии после включения питания,
Часть	во время загрузки);
Іаств	- подтверждения выбора пункта в режиме "Настройка";
	- подтверждения выбранных параметров;
	- при длительном нажатии в режиме взвешивания показывает
	напряжение бортовой сети.
	3 Режим частичного взвешивания.
	4 При длительном нажатии (3 с) вход в режим рационов.
	1 Масса брутто (при нажатии в режиме взвешивания).
	2 При длительном нажатии (1 с) возвращается в предыдущий пункт
	режима "Настройка" и при еще одном нажатии выход на главный
	экран.
	3 При одновременном нажатии с кнопкой часть :
Всего	- вход в режим "Настройка" (при нажатии после включения питания,
	во время загрузки);
	- подтверждения выбора пункта в режиме "Настройка";
	- подтверждения выбранных параметров;
	- при длительном нажатии (1 с) в режиме взвешивания показывает
	напряжение бортовой сети.

3.2 Включение блока БИУ.02

Нажать на кнопку	Выкл	Ha	дисплее н	з течение	1 c	будет	отображаться	сообщение
8.8.8.8. далее -		-						

Затем в течение 1 с высвечивается сообщение с текущим режимом взвешивания, далее на дисплее отобразится показание массы (главный экран).

Примечание – Работа системы осуществляется в одном из двух режимов взвешивания:

- брутто (масса груза с тарой), задается по умолчанию, на дисплее отобразится сообщение + [] +].
- нетто (масса груза без тары). Для его включения нажать кнопку отобразится сообщение — — † † - .

3.3 Меню "Настройка"

ВНИМАНИЕ! ВХОД В МЕНЮ "НАСТРОЙКА" ВОЗМОЖЕН ТОЛЬКО ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ БЛОКА. НАЖАТЬ НА КНОПКУ ВМП. НА ДИСПЛЕЕ В ТЕЧЕНИЕ 1 С БУДЕТ ОТОБРАЖАТЬСЯ СООБЩЕНИЕ В В МОМЕНТ ОТОБРАЖЕНИЯ СООБЩЕНИЯ - - - - ОДНОВРЕМЕННО НАЖАТЬ КНОПКИ НА ДИСПЛЕЕ ОТОБРАЗИТСЯ - 5 = + -, ЗАТЕМ ПЕРВЫЙ ПУНКТ МЕНЮ "НАСТРОЙКА" - L 5 = -, ЗАТЕМ КНОПКАМИ — И + , ПЕРЕМЕЩАЯСЬ ПО МЕНЮ, ВЫБРАТЬ НУЖНЫЙ ВАМ РЕЖИМ.

Примечание – одновременное нажатие на кнопки.

В меню "Настройка" есть возможность выбора режимов, приведены в таблице 2.


Таблица 2

Режимы	Обозначение
Калибровочный коэффициент тензодатчика	-LSF-
Калибровка	-CAL-
Задание процента изменения массы	- C P C -
Дискрета взвешивания	- 3 1 5 -
Задание процента предварительного сигнала	-PAL-
Версия программного обеспечения	- S F + -
Информация о состоянии системы	-551-
Статистика наработки системы	-5++-
Статистика перегруза кормораздатчика	- S O L -
Статистика рационов	-drS-

Окончание таблицы 2

 $m_{\text{пустой}}$.

Адрес устройства*	{				
Установка даты и времени*	- d R + -				
Тестирование экрана*	- + <u>-</u> S -				
Установка максимальной массы*	- S U L -				
* – Доступно в режиме администратора. Досту по паролю, известному только изготовителям о					
3.3.1 Выбор калибровочного коэффицие 3.3.1.1 Войти в меню "Настройка",	ента тензодатчика выбрать режим выбора калибровочного				
коэффициента тензодатчика - L 5 F	Для подтверждения выбора режима нажать				
одновременно кнопки . На дисплее ото	бразится сообщение				
3.3.1.2 Пользуясь кнопками 🛑 и 🕂	выбрать нужный коэффициент от -99999				
Тензодатчикам соответствуют коэффициенты: - РИДП.433649.510 – 4279; - РИДП.433649.510-01 – 2959; - РИДП.433649.510-02 – 1922; - РИДП.433649.510-03 – 3238; - РИДП.433649.510-04 – 2855; - РИДП.433649.510-05 – 3123; - РИДП.433649.510-06 – 2851. 3.3.1.3 Для подтверждения выбранного параметра нажать одновременно кнопки					
"Настройка", отобразится сообщение					
э.э.т. дэм возврити на главный экран да	MICSIBIIO HUMUID KITOTIKY				
3.3.2 Методика калибровки Данный метод является основным.					
3.3.2.1 Включить блок БИУ.02 нажав кно	опку [], на дисплее отобразится сообщение				
	появится текущий режим взвешивания, ображается показание массы.				
3.3.2.3 Выполнить установку нуля у	удержанием кнопок (, на дисплее				
по порядку отобразятся сообщения Затем 3.3.2.4 На автомобильных весах произве	, текущее показание массы, ести взвешивание кормораздатчика без груза,				




3.3.3.1 Выполнить установку нуля удержанием кнопок , на дисплее по порядку отобразятся сообщения: _ _ _ _ _ , текущее показание массы, _ _ _ _ _ . Затем _ _ _ _ .

3.3.3.2 Положить взвешиваемый груз $m_{\text{груза}}$ (не менее 500 кг, чем больше масса груза тем точнее калибровка) на платформу.

Примечание — Масса взвешиваемого груза должна быть известна заранее (взвешен на эталонных весах) либо вычисляется путем взвешивания (на автомобильных весах) кормораздатчика до и после добавления груза (масса груза с кормораздатчиком минус масса пустого кормораздатчика, получим чистую массу груза).

- 3.3.3.3 Запомнить массу груза m отображаемую на дисплее БИУ.02 (записать).
- 3.3.3.4 Выключить и включить питание, нажав кнопку



3.3.3.6 Кнопками и установить процент изменения массы (в процентном соотношении плюс/минус 0,1 %). На дисплее отобразятся сообщения (например):



Примечание – Информация на дисплее приведена условно для представления о полноте ее отображения.

Нужный процент Р вычисляется по формуле:

$$P = \frac{m_{\text{груза}} - m}{m} \times 100 \,\% \tag{1}$$

где $m_{груза}$ - масса груза, кг;


т - масса отображаемая на дисплее БИУ.02, кг (не калиброванное значение).

Затем система вернется в меню "Настройка", отобразится сообщение — С Р С — 3.3.3.8 Для возврата на главный экран длительно нажать кнопку Всего.

3.3.4 Установка режима дискрета взвешивания

Данный режим необходим для выбора нужного шага изменения массы 1, 2, 3, 4, 5, 10 кг.

3.3.4.2 Кнопками — и н выбрать нужный шаг изменения массы (1, 2, 3, 4, 5, 10).



3.3.7 Методика просмотра информации о состоянии системы

3.3.7.1 Войдите в меню "Настройка", выбрать режим просмотра информации о состоянии системы - 5 5 1 - .

Для подтверждения выбора режима нажать одновременно кнопки



На дисплее отобразится сообщение

3.3.7.2 Затем на дисплее отобразится следующее сообщение (например) . Значение отображаемой информации представлено на рисунке 4




Рисунок 4

Далее пользуясь кнопками — и + возможен просмотр следующей информации:

2. - - 3 Значение отображаемой информации представлено на рисунке 5.




Рисунок 5

3. Протокола обмена с модулем индикации;
 4. Протокола обмена с модулем индикации;
 4. Протокола обмена с модулем индикации;
 5. Протокола обмена с модулем индикации;
 6. Протокола обмена с модулем индикации;
 7. Протокола обмена с модулем индикации;
 8. Протокола обмена с модулем индикации;
 9. Протокола обмена с модулем инди


Примечание – Данная информация нужна сервисной службе.

3.3.7.3 Для возврата в меню "Настройка" длительно нажать кнопку

5.5.8 гежим статистики наравотки системы —
Позволяет узнать время наработки устройства в часах.
3.3.8.1 Войти в меню "Настройка", выбрать режим статистики наработки системы
- 5 + + Для подтверждения выбора режима нажать одновременно кнопки
. На дисплее отобразится сообщение 5 + + .
3.3.8.2 Затем на дисплее отобразится время наработки устройства в часах (например)
3.3.8.3 Для подтверждения выбранного параметра нажать одновременно кнопки
, на дисплее появится сообщение Еп .
Затем система вернется в меню "Настройка", отобразится сообщение - 5 + + -
3.3.8.4 Для возврата на главный экран длительно нажать кнопку всего.
3.3.9 Методика просмотра статистики перегруза кормораздатчика 3.3.9.1 Войти в меню "Настройка", выбрать режим просмотра статистики перегруза кормораздатчика — 5
3.3.9.2 Далее на дисплее отобразятся следующее сообщение:
при отсутствии перегрузов;
- номер записи, если перегруз был. Количество таких записей зависит
от количества перегрузов системы. Чем больше номер записи, тем старше запись о перегрузе системы.
3.3.9.3 При наличии записей о перегрузе, сообщение отображается в
течении 1 с, затем на дисплее отобразится масса при которой произошел перегруз
(например) Ч 🕻 🕻 🕻 . Далее при нажатии на кнопку часть на дисплее отобразится день
и месяц перегруза (например) { ЦПЗ , если нажать еще раз на кнопку часть на
дисплее отбразится год (например) . 20 (8 . При дальнейших нажатиях на кнопку
часть будет происходить перемещение по этим данным по кругу.
3.3.9.4 Кнопками 🕂 и Сосуществляется выбор нужной записи.

3.3.9.5 Для возврата в меню "Настройка" длительно нажмите кнопку всего.

3.3.10 Методика просмотра статистики рационов



затем система вернется в меню "Настроика", отооразится сооощение -

3.3.10.4 Для возврата на главный экран длительно нажать кнопку всего

3.3.10.5 Отключить накопитель от блока БИУ.02. Подключить накопитель к персональному компьютеру (далее – ПК). Открыть файл stat_r.csv (записаны все данные статистики о загрузке рационов), вид отображаемой информации в файле представлен на рисунке 6 (пример отображаемой информации при открытии файла через Microsoft Exel).

id	data	comp. N1	comp. N2	comp. N3	comp. N4	comp. N5	comp. N6	comp. N7	comp. N8	comp. N9	unknow comp.	ration index
1	22.10.2018 11:56	650	0	0	0	0	0	2039	0	0	262	ration N2
2	22.10.2018 11:55	256	393	652	0	0	0	0	0	0	0	ration N1
3	22.10.2018 11:46	250	396	653	0	0	0	0	0	0	0	ration N1

Рисунок 6

Информация представленная в файле stat_r.csv означает:

id – номер записи, загруженные рационы сортируются по дате от новых к старым; data – дата и время загрузки рациона;

сотр. №1 - сотр. № 9 – показания в килограммах загруженных компонентов;

unknow comp. – неизвестный компонент (остаточная масса от предыдущих разгрузок/загрузок не входящая в данный рацион), в килограммах;

ration index – номер загруженного рациона (задается в режиме создания рационов).

3.3.11 Просмотр/ввод адреса устройства

Войти в меню "Настройка", выбрать режим выбора типа кормораздатчик
Для подтверждения выбора режима нажать одновременно кнопки
На дисплее отобразится сообщение
четырехзначное число, либо ранее введенное или начало отсчета
(например). Пользуясь кнопками 🛑 и 🕂 выбрать нужный адрес. Возможен ввод
значений от 0001 до 9999. Для сохранения выбранного адреса нажать одновременно кнопки
. на дисплее появится сообщение
Затем система вернется в меню "Настройка", отобразится сообщение
3.3.12 Режим установки даты и времени
3.3.12.1 Войти в меню "Настройка" в режиме администратора, выбрать режим
установки даты и времени - 📙 🗎 + Для подтверждения выбора режима нажат
одновременно кнопки . На дисплее отобразится сообщение .
3.3.12.2 Затем на дисплее отобразится год (например) 2 1 4 1 . При помощи
клавиш — и +, установить текущий год (например) - 2018. Что бы
переключится на следующий параметр нажать кнопку часть , дисплей отобразит месян
(например) , установка текущего месяца происходит аналогично с годом.
Так же есть возможно корректировать:
день - , 20, часы -] Минуты - , 30
секунды – [9] (отсчитываются). Переключение между ними так же происходи
при нажатии кнопки часть, а установка текущего значения при помощи кнопок — и +
(секунды менять нельзя).
При переходе на следующий параметр, например, от года к месяцу, заданный год
сохраняется автоматически. Если есть необходимость вернуться к предыдущему параметру
нажать кнопку часть пока не появится нужный вам параметр.
3.3.12.3 Для возврата в меню "Настройка" длительно нажать кнопку всего.

3.3.13 Режим тестирования экрана

3.3.13.1 Войти в меню "Настройка" в режиме администратора.

3.3.13.3 Далее происходит тестирование сегментов, отбражаются все варианты состояния сегментов на каждом индикаторе.




Рисунок 7 – Обозначение сегментов индикатора

3.3.13.4 Для возврата в меню "Настройка" длительно нажмите кнопку Всего

3.3.14 Установка максимальной массы

Задается максимальная масса для кормораздатчика, после достижения которой происходит перегруз, данные заносятся в статистику.

3.3.14.1 Войти в меню "Настройка" в режиме администратора, выбрать режим установки максимальной массы — 5 [] [_ _ . Для подтверждения выбора режима нажать одновременно кнопки — Всего. На дисплее отобразится сообщение — 5 [] [_ . . Затем кнопками — и — установить верхний предел рабочего диапазона кормораздатчика (например) — Возможный диапазон от 100 до 90000 кг, шаг 100 кг.

Примечание – максимально допустимая масса указывается производителем кормораздатчика.

3.3.14.2 Для подтверждения выбранного параметра нажать одновременно кнопки , на дисплее появится сообщение Затем система вернется в меню "Настройка", отобразится сообщение -3.3.14.3 Для возврата на главный экран длительно нажать кнопку Всего

3.4 Режим частичного взвешивания

течении 1 с отобразится сообщение

Данный режим позволяет упростить загрузку/разгрузку компонента, путем оповещения сигналом о достижении заданного показателя.

3.4.1 Задать массу для установки сигнала. Нажать одновременно кнопки дисплее отобразится или — установить нужную массу (например) 3.4.2 Кнопками 3.4.3 Для подтверждения выбранного параметра нажать одновременно дисплее появится сообщение на затем

перейдет в определенный режим взвешивания. 3.4.4 Далее нажать кнопку часть ,для выбора режима загрузки/разгрузки, на дисплее в , затем заданную массу

+ 🖸 + - или - 🗂 + + - . В зависимости от установленного режима, устройство

3.4.5 Продолжить дальше фазу загрузки/разгрузки. Масса выводится на дисплее в порядке убывания независимо от того идет загрузка или разгрузка компонента.

В тот момент, когда будет достигнуто процентное значение для предварительного звукового оповещения (пример его задания см. в пункте 3.3.5), звуковой сигнал активируется и звучит прерывисто. Когда будет достигнуто заданное значение, звуковой сигнал начинает звучать непрерывно (так же звуковое сопровождение идет и через СЗХР-01, при его наличии). Затем устройство автоматически переходит на главный экран.

3.5 Режим рационов

3.5.1 Режим загрузки/разгрузки.

Включить блок БИУ.02, длительным удержанием (3 с) кнопки часть войти в режим c + 0рационов. На дисплее отобразится , затем в зависимости от того есть ли составленные рационы или нет на дисплее отображаются следующие сообщения: п п г † п – если составленных рационов нет; - если рационы есть. Максимальное число рационов 9, в каждом максимально возможно по 9 компонентов. Кнопками осуществляется перемещение по меню рационов. , необходимо одновременно нажать на Выбрать рацион (например) $r + \sigma$ На дисплее отобразится первый компонент, входящий в рацион, в течение кнопки 1 с (например) (в рационе отображаются только не нулевые компоненты), затем на дисплее отобразится заданное значение компонента. При загрузке /разгрузке по достижению нуля раздастся длительный звуковой сигнал (так же звуковое сопровождение идет и через СЗХР-01, при его наличии). Далее на дисплее отобразится следующий компонент выбранного рациона (например) , затем повторяются действия аналогично предыдущему компоненту. При загрузке/разгрузке последнего компонента в данном рационе, по достижению нуля раздастся два длительных звуковых сигнала. Затем на дисплее отобразится сообщение Далее кнопками r + mследует выбрать следующий рацион. Чтобы вернуться к выбору рационов необходимо длительно нажать кнопку Всего

При нажатии кнопки всего на дисплее отобразится режим взвешивания — † • ; затем масса брутто.

Возможные сообщения отображаемые на дисплее при входе в режим рационов и их значения приведены в таблице 4.

Таблица 4

Сообщения отображаемые на дисплее			Значение	
nortn			Нет рационов	
rtn (…rtn 9		9	Рационы, возможное количество от 1 до 9	
С	1 C	9	Компоненты рационов, возможное количество от 1 до 9. Максимальное значение 5000 кг.	

ВНИМАНИЕ! ДЛЯ ВЫХОДА ИЗ РЕЖИМА РАЦИОНОВ НЕОБХОДИМО ДЛИТЕЛЬНО УДЕРЖИВАТЬ (З С) КНОПКУ Часть.

3.5.2 Меню создания/редактирования рационов.

Включить блок БИУ.02, длительным удержанием (3 с) кнопки часть входим в режим рационов. Далее, для входа в меню создания/редактирования рационов, длительно нажать кнопку нетто.

Возможные сообщения, отображаемые на дисплее при входе в меню создания/редактирования рационов, приведены в таблице 5.

Таблица 5


Сообщения отображаемые на дисплее	Значение
rtnE:rtn 9	Созданные рационы, возможное количество от 1
1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 7	до 9.
	Создание нового рациона. Отображается первым
	если нет ни одного ранее созданного рациона.
A99 L	После удаления всех рационов единственный пункт
	меню.
_	Удаление всех рационов, не доступно если нет ни
	одного рациона.
	Сохранение составленных рационов на USB-флеш-
US6 S	накопитель (появляется при подключенном USB-
0 3 0 3	флеш-накопителе, если есть составленные рационы)
	Запись составленных рационов с USB-флеш-
USb r	накопителя (есть всегда, при подключенном USB-
	флеш-накопителе)

3.5.2.1 В меню создания нового рациона есть следующие пункты представленные в таблице 6.

Таблица 6

Сообщения отображаемые на дисплее	Значение		
CE 1 CE 9	Компоненты, возможное количество от 1 до 9. Максимально вводимое значение 5000 кг.		
count	Количество порций, в меню редактирования, по умолчанию 1 порция, 0 не возможен. Диапазон от -100 (при разгрузке) до 100 (при загрузке).		
APP	Сохранение введенных данных		

B G G Для создания нового рациона необходимо выбрать ДЛЯ подтверждения выбора одновременно нажать кнопки Далее на дисплее отображается компонент 1. В меню создания нового рациона, при помощи кнопок 🕂 и **–** , можно выбрать компоненты от 1 до 9. Для введения данных необходимо при помощи кнопок 🕂 и выбрать нужный компонент (например) подтвердить выбор одновременным нажатием




сообщение	End	, затем 📙 🔠	(после удаления во	сех рационов возможен
только его	выбор).			
352	A Соупацение/2	апись на USB-флег	п-пакопитель (палее — па	туопитель)

3.5.2.4 Coxpaнeниe/запись на USB-флеш-накопитель (далее – накопитель)

Для сохранения ранее созданных рационов на накопитель необходимо подключить накопитель к блоку БИУ.02, при помощи кнопок выбрать в меню создания/редактирования рационов Для подтверждения выбора нажать На дисплее отобразится сообщение одновременно кнопки затем

Отключить накопитель от блока БИУ.02. Подключить накопитель к персональному компьютеру (далее – ПК). Открыть файл rations.txt (записана вся информация о рационах с блока БИУ.02), вид отображаемой информации в файле представлен на рисунке 8.



Для записи рационов на блок БИУ.02 с накопителя (составленные на ПК, либо ранее сохраненные) необходимо после подключения накопителя в блоку БИУ.02, при помощи кнопок выбрать в меню создания/редактирования рационов подтверждения выбора нажать одновременно кнопки На дисплее отобразится сообщение , затем Если на накопителе ничего нет, файл поврежден или содержит не корректную запись рационов, тогда после одновременного нажатия кнопок на дисплее отобразится сообщение

4 Требования безопасности

- 4.1 В системе отсутствуют напряжения, излучения и материалы опасные для жизни и здоровья человека и окружающей среды.
- 4.2 Пожарная безопасность системы и охрана окружающей среды обеспечивается путем исключения применения в конструкции легковоспламеняющихся и горючих материалов в соответствии с ГОСТ 12.1.044-89.
- 4.3 Класс защиты человека от поражения электрическим током III по ГОСТ 12.2.007.0-75.

5 Хранение и транспортирование

- 5.1 Условия транспортирования системы в части воздействия климатических факторов по группе 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150-69, но при температуре от минус 35 °C до плюс 50 °C.
- 5.2 Условия транспортирования системы в части воздействия механических факторов по ГОСТ 23088-80 для всех видов транспорта.
- 5.3 Условия хранения системы в упаковке изготовителя в части воздействия климатических факторов внешней среды 2 (C) по ГОСТ 15150-69, но при температуре от минус 35 °C до плюс 40 °C и верхнем значении относительной влажности воздуха 98 % при плюс 25 °C в соответствии с требованиями ГОСТ 7751-2009.

Примечание — Допускается хранение системы в составе кормораздатчика при температуре от минус 35 °C до плюс 85 °C.

6 Техническое обслуживание и ремонт

- 6.1 Возможные неисправности и методы их устранения
- 6.1.1 Причина возникновения неисправностей и способы их устранения приведены в таблице 7.

Таблица 7

Информация отображаемая	Причина	Решение
на дисплее Дисплей блока не включается	Электропитание не поступает к блоку БИУ.02.	Решение 1: проверить подключение жгута электропитания. Решение 2: проверить систему электропитания (минимум 7,5 В / 0.5 А). Решение 3: обратиться в отдел сервисного обслуживания.
LЬ. Я. †. или НЬ. Я. †. (сопровождается звуковым сигналом при наличии СЗХР-01)	Электропитание блока БИУ.02 ниже/выше допускаемого предела	Решение 1: Проверить уровень напряжения аккумулятора: При U _{ном} =12 В, от 9,5 В до 18 В При U _{ном} =24 В, от 18 В до 32 В Решение 2: Проверить жгуты электропитания, которые идут от аккумулятора к блоку БИУ.02. Решение 3: Заменить аккумуляторную батарею или зарядите.
Масса постоянно колеблется с шагом в десятки (10-20-30) ,или сотни (100-200-300) кг, или отображается сообщение:	Нестабильная масса: сигнал, идущий от тензодатчиков, теряется (жгут или тензодатчик функционируют неправильно)	Выполнить определённые действия для проверки как описано в пункте 6.1.2, проанализировать их по пункту 6.1.3
HHHHH	Масса ≥100000 кг Или система не калибрована	Решение 1: Разгрузить кормораздатчик до приемлемой массы(99999 кг) Решение 2: Установка нуля
	Масса ≤ -10000 кг Или система не калибрована	Решение 1: Разгрузить кормораздатчик до приемлемой массы(-9999 кг) Решение 2: Установка нуля
Err 0	Ошибка инициализации микроконтроллера АЦП	Выключить и включить блок, если надпись осталась обратиться в сервисную службу
Err (Ошибка связи с микроконтроллером АЦП	Выключить и включить блок, если надпись осталась обратитесь в сервисную службу

Окончание таблицы 7

Информация отображаемая	Причина	Решение
на дисплее		
[Err 2]	Ошибка считывания	При частом появлении (мешает
	данных с	работать) обратиться в сервисную
	микроконтроллера	службу
	АЦП	
Err 3	Ошибка показаний	Решение 1:
	АЦП (неверные	Выполнить определённые
	данные)	действия для проверки как
		описано в пункте 6.1.2.,
		проанализировать их по пункту 6.1.3
		Решение 2:
		При частом появлении (мешает
		работать) обратиться в сервисную
		службу
Err 4	Нестабильное	Выполнить определённые
	показание массы	действия для проверки как
		описано в пункте 6.1.2.,
		проанализировать их по пунктуб.1.3

- 6.1.2 Порядок действий для решения проблемы при нестабильной массе:
- 6.1.2.1 Выключить блок БИУ.02;
- 6.1.2.2 Открыть БВВ.01;
- 6.1.2.3 Оставить подключённым только один тензодатчик и жгут (РИДП.685621.643), идущий к блоку БИУ.02;
 - 6.1.2.4 Включить блок БИУ.02;
 - 6.1.2.5 Произвести установку нуля (провести как описано в п.3.3.1.1);
 - 6.1.2.6 Блок БИУ.02 должен уравновеситься, на дисплее будет выведена масса «О» кг;
- 6.1.2.7 Проверить правильную работу подключенного тензодатчика, нагрузив его (величина выведенной на дисплей массы не важна, но она должна быть постоянной).
- 6.1.3 Анализ результата действий п.п. 6.1.2 для решения проблемы при нестабильном показании массы приведен в таблице 8.

Таблица 8

Результат	Причина	Действие
Показания ноль и масса	Система	Подсоединить всё вместе и
стабильны на всех разъёмах	функционирует	проверить работу системы в
	правильно.	нормальных условиях.
Показания: ноль и масса	Блок БВВ.01,	Отсоединить все тензодатчики
нестабильны.	тензодатчик или	и подключить работающий
	соединительные	тензодатчик к БВВ.01,
	жгуты	выполнить проверку по
	повреждены.	пунктам 6.1.2.4- 6.1.2.7
С новым тензодатчиком показания:	Проверьте БВВ.01 и	Заменить БВВ.01 и выполнить
ноль и масса нестабильны	жгут.	проверку по пунктам
		6.1.2.4- 6.1.2.7
С новым тензодатчиком показания:	Предыдущий	Обратиться в сервисный
ноль и масса стабильны. Окончание таблицы 8	тензодатчик или	центр.
Окончание таолицы в	тензодатчики были	
	повреждены.	
Показания: ноль и масса нестабильны	Жгут или	Заменить жгут,

Результат	Причина	Действие
после замены БВВ.01.	блок БИУ.02	повторить тесты и выполнить
	повреждены.	действия по пунктам
		6.1.2.4- 6.1.2.7.
Показания: ноль и масса	Блок БИУ.02	Обратиться в сервисный
попрежнему нестабильны.	повреждён.	центр.

6.2 Текущий ремонт

6.2.1 Система СКМС.02 является сложным электронным изделием, требующим ремонта и настройки при помощи специальных приборов. Ремонт системы СКМС.02 проводится только у изготовителя системы или в сервисных центрах.

Приложение A (справочное)




Рисунок А.1 - Габаритные, установочные и присоединительные размеры БИУ.02




Рисунок А.2 – Габаритные, установочные и присоединительные размеры БВВ.01

Приложение Б (обязательное)

Схема электрическая соединений




Рисунок Б.1- Схема электрическая соединений вариант с жгутами РИДП.685621.657 и РИДП.685621.611




Рисунок Б.2- Схема электрическая соединений вариант с жгутом РИДП.685621.669

Приложение В (Справочное) БИУ.02 Herro — + Hacra Boore P P USB Жгут РИДП.685621.645 Жгут РИДП.685621.643 Подключение +12 B/24 B сигнализатора звукового СЗХР-01 БВВ.01 Разъемы подключения жгутов Место нанесения графитной смазки тензодатчик

Рисунок В.1 – Схема подключения системы СКМС.02